


## CHAUFFAGE

		TTC
<b>A</b>	Manchon de chauffage feutre long seul pour ancienne	<b>D7700</b> 9.95
<b>AAB</b>	Kit 2 manchons + 1 plus fin feutre pour ancienne	<b>D7702</b> 38.00
<b>C</b>	Tuyau chauffage mousse à recouper 2cv-Dyane-Mehari	<b>D7760</b> 7.30
	Ami 6 - Ami 8	<b>D7771</b> 7.50
<b>Cb</b>	Tuyau désembuage dégivrage	<b>D7765</b> 6.20
<b>CM</b>	Tuyau air frais Mehari	<b>D7780</b> 7.50
<b>D</b>	Tuyau d'évacuation	
	Carton 2cv4	<b>D7720</b> 3.35
	Carton 2cv6	<b>D7710</b> 3.00
<b>DB</b>	Caoutchouc avec joint 2cv6 Caoutchouc avec joint Ami, <b>NOUVEAU</b> Dyane, Mehari	<b>D7730</b> 12.90 <b>D7735</b> 17.90
<b>CD</b>	Kit 2cv6 composé de : 2 manchons de chauffage + 1 tuyau de dégivrage + 2 tuyaux d'évacuation	<b>D7774</b> 23.50
<b>DM</b>	Tuyau dégivrage Mehari	<b>D7712</b> 6.50
<b>E</b>	Joint caoutchouc de tuyau d'évacuation sur l'aile	<b>D7740</b> 4.90
<b>F</b>	Collier de serrage	<b>U450622</b> 0.90
<b>G</b>	Ressort boîte de chauffage	<b>D7699</b> 1.75
<b>H</b>	Agraffe sur levier gauche	<b>D7698</b> 8.90
<b>J</b>	Agraffe sur levier droit	<b>D7698-2</b> 3.50
<b>K</b>	Commande de Chauffage (vérifiez le coté du câble)	
	2cv - Mehari câble à gauche	<b>D7830</b> 23.20
	câble à droite	<b>D7829</b> 42.60
<b>L</b>	Boule (acier) Grise	<b>D7831</b> 4.30
	Chromée	<b>D7832</b> 4.50



VUE T




VUE TT

ANCIENNE

(Z)



D8413



MEHARI

VUE S

## Câble de chauffage

Câble + gaine :

Entre :

<b>M</b>	manette et habitacle moteur	<b>D5820</b> 12.60
<b>N</b>	les deux boites de chauffage	<b>D5821</b> 11.00
<b>P</b>	Bride de câble Gauche double	<b>D7695</b> 4.50
<b>Q</b>	Bride de câble Droit simple	<b>D7696</b> 5.70
<b>R</b>	Serre-câble double	<b>D7697</b> 8.10

## VOLET

<b>STUV</b>	Volet aération avec joint et baguette Alu (+ écrous)	<b>D8410</b> 66.00
<b>S</b>	Volet seul acier	<b>D8409</b> 34.90
	INOX	<b>D8425</b> 68.00
	spécial avant 09-1962 acier	<b>D8402</b> 46.00
<b>T</b>	Joint caoutchouc seul	<b>D8405</b> 9.50
<b>U</b>	Baguette seule (sans écrous)	
	Alu comme à l'origine	<b>D8408</b> 12.90
	Inox Super Qualité	<b>D8403</b> 16.00
<b>V</b>	Lot de 12 écrous de baguette	<b>D8406K</b> 2.40
<b>W</b>	Molette plastique commande volet ancienne 1er prix Noire	<b>D8407</b> 2.50
	Top Qualité Noire	<b>D8401</b> 5.00
	Top Qualité Grise	<b>D8412</b> 5.00
<b>X</b>	Molette caoutchouc récente	<b>D8411</b> 3.60
<b>Y</b>	Moustiquaire de Volet Récente	<b>D8404</b> 88.00
<b>Z</b>	Axe	<b>D8413</b> 3.50



 <b>(A) D7700</b>	 <b>D7702</b>	 air frais <b>MEHARI</b>	 <b>D7712</b> <b>(DM)</b> dégivrage <b>MEHARI</b>
 <b>(C) D7760</b> diam. ext. 97mm		 <b>D7765</b>	 <b>(Cb) D7780</b>
 <b>(C) D7771</b> diam. ext. 75mm <b>AMI</b>		 <b>(E) D7740</b> SOUFFLET CAOUTCHOUC SUPER QUALITE. REMPLACE D7710 + D7740	 <b>(DB) D7730</b>
 <b>(CD) D7775K</b> KIT 2CV6	 <b>(L) D7831</b>	 <b>(N) D7829</b>	 <b>(P) D7695</b>  <b>(Q) D7696</b>  <b>(R) D7697</b>
 <b>(V) D8406K</b>		 <b>D7830</b> Retenue de gaine de ce côté	 <b>D7829</b> Retenue de gaine de ce côté <b>INOX</b>
 <b>D8408 ALU ou D8403 INOX</b>		 <b>(H) D7698</b>	 <b>(J) D7698-2</b>
 <b>D8409 acier</b>		 <b>(G) D7699</b>	
 <b>D8425 INOX</b>		 <b>D8401</b>	
 <b>D8405</b> <b>D8410 KIT COMPLET</b> (avec baguette Alu et volet acier)		 <b>D8407</b> <b>NOUVEAU</b>  <b>(X) D8411</b>  <b>D8412</b>	
 <b>D8402</b> 2cv jusque 09-1962 <b>acier électrozingué</b>		 <b>STUV</b>	

DES FUITES D'EAU VERS L'INTERIEUR DE LA VOITURE PEUVENT PROVENIR DU JOINT DE VOLET QUI SERT AUSSI DE CHARNIERE.