






Carrosserie : Coque (1)







A	Plancher de pédales avec doublure pour pédalier :		
	- suspendu RENFORCE 2cv	D8271	63.00
	- non suspendu RENFORCE	D8731	63.00
	- DYANE RENFORCE Galva	D8732	82.00
	NOUVEAU - Ami 6-8 partie inférieure	D8226	88.70
	NOUVEAU - Ami 6-8 partie supérieure	D8229	78.60
B	Doublure Ext. seule 2cv	D8274	27.90
	idem avec nervures	D8273	32.80
C	Tôle réparation intérieure	D8272	27.90
D	Support de pédale à souder	D1774	6.10
Db	Idem pour ancienne NOUVEAU	D1774-2	11.30
E	Tablier Super Qualité 1970-90	D8278	153.00
	NOUVEAU 1960-70	D8248	159.00
	NOUVEAU 1950-60	D8238	159.00
F	Tôle dessus Tablier Sup. Qualité	D8215	48.50
G	Tôle réparation montant 50cm	D8213	41.00
H	Tôle réparation gouttière 43cm	D8214	19.50
	idem 1m20 (non cintrée)	D8216	50.00
1	Jonc de gouttière (pour 1 côté)	D1334	10.25
J	Bas de caisse (brancard)		
	2CV Gauche	D8290-1	44.90
	Droit	D8290-2	44.90
2	DYANE Gauche	D8742-1	30.75
	Droit	D8742-2	30.75
3	AMI Panneau Rép Gauche	D8743-1	30.75
	Droit	D8743-2	22.40
K	Tôle de fermeture sous le bas de caisse (réparation) 1m50	D8295	16.20
L	Moulure de bas de caisse		
	- Standard Alu (pièce)	D1340	12.60
	- Luxe inox poli (pièce)	D1341	33.90
M	Clip pour baguettes de bas de caisse (10 par voiture) (pièce)	D1343	0.65
N	Baie de pare-brise complète	D8430	177.50
P	Tôle de rép. de baie de pare-brise av. charnière et retours	D8435	61.25
Q	Tôle de réparation sous le volet avec charnière et retours	D8373	43.00
R	Charnière de capot sur la coque (avec tôle sous charnière)	D8372	27.20
S	Tôle latérale avant Gauche	D8450-1	30.00
	(tôle d'auvent) Droite	D8450-2	30.00
T	Tôle renfort derrière tôle d'auvent ou réparation Gauche	D8451-1	10.90
	Droite	D8451-2	10.90
U	Traverse sous boîtes à gants	D8266	33.70
V	Tôle des boîtes à gants nue	D8269	68.00
V	idem avec les supports	D8270 NOUVEAU	92.00
W	Joint entre Baie et Capote	D8437	20.50
X	Baguette Alu Support de joint	D8438	16.70
Y	Attache de Capote Gauche	D8436-1	8.20
	Droite	D8436-2	8.20
Za	Traverse supérieure centrale	D8267	39.50
Zb	Gousset de traverse cent. G	D8251-1	14.00
	D	D8251-2	14.00
Zc	Traverse arrière	D8268	33.70
Zd	Boitier support du compteur	D8264 NOUVEAU	215.00
<u>Fixation de charnière sur la coque</u>			
Zf	Supérieure Gauche	D8255-1	14.00
	Droite	D8255-2	14.00
Zg	Inférieure Gauche	D8255-3	14.00
	Droite	D8255-4	14.00

<p>A ELECTROZINGUE D8271</p>		<p>A ELECTROZINGUE D8731</p>		<p>D8229 plancher de partie supérieure pédales Ami 6-8 partie inférieure D8226 NOUVEAU</p>	
<p>B avec les nervures D8273</p>		<p>NOUVEAU 1950 à 1960 D8238 1960 à 1970 D8248</p>		<p>E 1970 à 1990 D8278</p>	
<p>B D8274</p>		<p>C D8272</p>		<p>D1774 D D8213 G</p>	
<p>J D8290-1 K D8295 MAINTENANT EN 1M50</p>		<p>S D8450-1 T D8451-1</p>		<p>H D8214 43cm D8216 1m20</p>	
<p>ami 6-8 D8743-1 RECTO VERSO 3 2 dyane D8742-2</p>		<p>R D8372</p>		<p>N D8430</p>	
<p>M D1343 D1340 L D1341</p>		<p>Y D8436-1 2cv à capotes longues : le côté gauche pour l'avant devient le côté droit à l'arrière.</p>		<p>P D8435 ELECTROZINGUE</p>	
<p>U D8266 Zc D8268</p>		<p>V D8269</p>		<p>Zd D8264 NOUVEAU boîtier du compteur !</p>	
<p>TRAVERSES</p> <p>D8267 Za</p>		<p>Zb D8251-1 Zg</p>		<p>W D8437</p>	
<p>Zc D8267</p>		<p>Zf D8255-1 D8255-3</p>		<p>X D8438</p>	

LES PLANCHERS LATÉRAUX, LES FONDS DE COFFRE ET LES PANNEAUX ARRIÈRE SE TROUVENT SUR LA PAGE 84.

Carrosserie : Coque (2)



A	Montant 1965>07-1972 Gauche	D8280-1	147.00
	Droit	D8280-2	147.00
	Montant depuis 07/72 Gauche	D8280-3	76.00
	Droit	D8280-4	76.00
B	Gousset de montant	D8252	22.75
<u>Joue d'aile arrière</u>			
C	Ancienne 1 nervure sans ceinture Gauche	D8338-1	Nous consulter
	(utiliser butée D3098) Droite	D8338-2	
	Récente 2 nervures avec ceinture Gauche	D8355-1	87.50
	(utiliser butée D3096) Droite	D8355-2	87.50
D	Tôle de réparation de fixation ceinture de sécurité Gauche	D8292-1	19.00
	Droite	D8292-2	19.00
E	Tôle de fixation sans tôle de réparation Gauche	D8292-3	20.80
	Droite	D8292-4	20.80
F	Tôle + Support de butée de débattement ancienne Gauche	D8334-1	70.50
	(utiliser butée D3098) Droite	D8334-2	70.50
F	Tôle + Support de butée de débattement 2cv4-6 Gauche	D8334-3	59.00
	(utiliser butée D3096) Droite	D8334-4	59.00
G	Fixation du caoutchouc de suspente d'échappement arrière, dans la joue gauche.	D8343	13.50

COQUE COMPLETE **NOUVEAU** Nous
Neuve Electrozinguée sur commande **D8347** consulter



DES FRAIS DE PORT SPECIAUX S'APPLIQUENT

<u>Tôlerie latérale</u>			
K	Tôlerie latérale complète avec custode Gauche	D8342-1	148.00
	Droite	D8342-2	148.00
L	Tôle de réparation sous custode Gauche	D8339-1	65.00
	Droite	D8339-2	65.00
M	Tôle de réparation pointe arrière Gauche	D8337-1	41.50
	Droite	D8337-2	41.50
N	Tôle soudée à l'avant de la pointe Gauche	D8344-1	74.90
	Droite	D8344-2	74.90
O	Latéral complet Gauche	D8346-1	Nous consulter
	NOUVEAU (sur commande) Droite	D8346-2	
P	Fixation de traverse de capote	D8253	22.75
R	Arrêt de béquille de malle	D8254	22.75
S	Charnière sur pied-milieu avant 1965 pour porte "suicide"	D8258	55.00
T	Charnière sur porte "suicide" avant ou arrière	D8257	28.00
U	Prise de chauffage Gauche	D8249-1	62.00
	NOUVEAU Droite	D8249-2	22.50

74-2

LES PLANCHERS LATERAUX, LES FONDS DE COFFRE ET LES PANNEAUX ARRIERE SE TROUVENT SUR LA PAGE 84.

Carrosserie : Coque (2)



<p>(N) D8344-1</p>	<p>TOP QUALITE</p> <p>Coque complète 2cv. Electrozinguée.</p> <p>NOUVEAU</p> <p>D8347</p> <p>Nouvelle Qualité encore améliorée !</p> <p>(K) D8342-1</p> <p>(L) D8339-1</p> <p>(M) 48cm D8337-1</p> <p>ELECTROZINGUE</p>
<p>(O) D8346-1</p> <p>NOUVEAU</p> <p>Latéral complet 2cv tout assemblé. Electrozingué.</p>	
<p>D8249-2 (U) D8249-1</p> <p>TOP QUALITE</p> <p>NOUVEAU</p> <p>Prises de chauffage au bas du tablier. Electrozinguées.</p>	
<p>Pied-milieu</p> <p>(A) D8258 charnière avant sur pied-milieu avant 1965</p> <p>(B) D8252</p> <p>(C) D8280-3</p> <p>TOP QUALITE</p> <p>D8257 charnière sur porte suicide avant & arrière</p> <p>D8280-1 1965>07-72 07-1972></p>	<p>compris</p> <p>D8355-1</p> <p>ELECTROZINGUE</p> <p>(C) 2 NERVURES</p> <p>TOP QUALITE</p> <p>(F) compris</p> <p>(D) D8292-1 D8334-3</p> <p>(E) D8292-3</p> <p>(G) D8343 compris</p> <p>D3096 uniquement (page 24)</p> <p>(C) D8338-1</p> <p>ELECTROZINGUE</p> <p>1 NERVURE (anciennes sans ceintures)</p> <p>(F) comprise dans D8338-1</p> <p>D8334-1</p> <p>D3098 uniquement (page 24)</p>
<p>(P) D8253</p> <p>D8254 (R)</p>	

TOUTES CES PIECES SONT ELECTROZINGUEES SAUF LES REFERENCES D8280-1 ET D8280-2.

75-2