







Carrosserie : Coque (1)



A	Plancher de pédales avec doublure pour pédalier :		
	- 3 pédales suspendues 2cv 07/78>	D8271	57.00
	- 2 pédales suspendues 2cv >07/78	D8739 NOUVEAU	68.00
	- non suspendu pédales rondes	D8731	57.00
	- idem avec bagues laiton	D8735 NOUVEAU	69.95
	- support avec bague laiton	D8736 NOUVEAU	17.00
	- DYANE	D8732	69.95
	- Ami 6-8 partie inférieure	D8226	88.70
	- Ami 6-8 partie supérieure	D8229	78.60
B	Doublure Ext. seule 2cv	D8274	27.90
	idem avec nervures	D8273	32.80
C	Tôle réparation intérieure	D8272	27.90
D	Support de pédale à souder	D1774	6.90
Db	Idem pour ancienne	D1774-2	11.30
E	Tablier Super Qualité 1970-90	D8278	153.00
	de 59 à 60 et de 60 à 63 : 2 montages possibles	D8248	159.00
	1960-70	D8240	159.00
	1959-63	D8238	159.00
	1950-60	D8215	48.50
F	Tôle dessus Tablier Sup. Qualité	D8213	35.00
G	Tôle réparation montant 50cm	D8214	21.90
H	Tôle réparation gouttière 43cm idem 1m20 (non cintrée)	D8216	38.00
1	Jonc de gouttière (pour 1 côté)	D1334	10.25
J	Bas de caisse (brancard) 2CV	D8290-1	44.90
	Gauche	D8290-2	44.90
	Droit	D8742-1	24.00
2	DYANE Gauche	D8742-2	24.00
	Droit	D8743-1	30.75
3	AMI Panneau Rép Gauche	D8743-2	22.40
	Droit		
K	Tôle de fermeture sous le bas de caisse (réparation) 1m50	D8295	21.00
L	Moulure de bas de caisse		
	- Standard Alu (pièce)	D1340	12.60
	- Luxe inox poli (pièce)	D1341	36.70
M	Clip pour baguettes de bas de caisse (10 par voiture) (pièce)	D1343	0.65
N	Baie pare-brise complète 2cv	D8430	169.00
	Dyane	D8432	63.00
		D8435	48.00
P	Tôle de rép. baie avec retours		
Q	Tôle de réparation sous le volet avec charnière et retours	D8373	40.00
R	Charnière de capot sur la coque (avec tôle sous charnière)	D8372	27.20
S	Tôle latérale avant Gauche	D8450-1	30.00
	(tôle d'auvent) Droite	D8450-2	30.00
T	Tôle renfort derrière tôle d'auvent ou réparation Gauche	D8451-1	10.40
	Droite	D8451-2	10.40
U	Traverse sous boîtes à gants	D8266	33.70
V	Tôle des boîtes à gants nue	D8269	68.00
V	idem avec les supports	D8270	92.00
W	Joint entre Baie et Capote	D8437	20.50
X	Baguette Alu Support de joint	D8438	16.70
Y	Attache de Capote Gauche	D8436-1	8.20
	Droite	D8436-2	8.20
Za	Traverse supérieure centrale	D8267	39.50
Zb	Gousset de traverse cent. G	D8251-1	14.00
	D	D8251-2	14.00
Zc	Traverse arrière	D8268	33.70
Zd	Boîtier support du compteur	D8264	215.00
Fixation de charnière sur la coque			
Zf	Supérieure Gauche	D8255-1	14.00
	Droite	D8255-2	14.00
Zg	Inférieure Gauche	D8255-3	14.00
	Droite	D8255-4	14.00

<p>A D8271 ELECTROZINGUE</p>		<p>D8735 D8736 NOUVEAU</p>		<p>A D8731 ELECTROZINGUE</p>	
<p>plancher de pédales Ami 6-8</p> <p>D8229 partie supérieure D8226 partie inférieure</p>		<p>E 1950 à 1960 D8238 1959 à 1963 D8240 NOUVEAU 1960 à 1970 D8248 1970 à 1990 D8278</p>			
<p>D8273 avec les nervures D8274</p>		<p>C D8272</p>		<p>D D1774 G D8213</p>	
<p>K D8295 MAINTENANT EN 1M50 D8290-1</p>		<p>S D8450-1 T D8451-1</p>		<p>H D8214 43cm D8216 1m20</p>	
<p>ami 6-8 D8743-1 RECTO VERSO D8742-2 dyane</p>		<p>R D8372 Y D8436-1 2cv à capotes longues : le côté gauche pour l'avant devient le côté droit à l'arrière.</p>		<p>N D8430 ELECTROZINGUE P D8435 ELECTROZINGUE 385mm</p>	
<p>M D1343 D1340 L D1341</p>		<p>V D8269 Zd D8264 boîtier du compteur !</p>		<p>détails du D8270</p>	
<p>TRAVERSES</p> <p>U D8266 Za D8267 Zc D8268</p>		<p>Zb D8251-1 Zg Zf D8255-3 D8255-1</p>		<p>W D8437 X D8438</p>	

Carrosserie : Coque (2)



A	Montant 1965>07-1972 Gauche	D8280-1	147.00
	Droit	D8280-2	147.00
	Montant depuis 07/72 Gauche	D8280-3	76.00
	Droit	D8280-4	76.00
B	Gousset de montant	D8252	22.75
<u>Joue d'aile arrière</u>			
C	2cv 2 nervures avec ceinture Gauche	D8355-1	87.50
	(utiliser butée D3096) Droite	D8355-2	87.50
	Dyane avec ceinture Gauche	D8356-1	96.00
	(utiliser butée D3096) Droite	D8356-2	96.00
D	Tôle de réparation de fixation ceinture de sécurité Gauche	D8292-1	17.55
	Droite	D8292-2	17.55
E	Tôle de fixation sans tôle de réparation Gauche	D8292-3	20.80
	Droite	D8292-4	20.80
F	Tôle + Support de butée de débattement 2cv4-6 Gauche	D8334-3	59.00
	(utiliser butée D3096) Droite	D8334-4	59.00
G	Fixation du caoutchouc de suspente d'échappement arrière, dans la joue gauche.	D8343	13.50

COQUE COMPLETE


Neuve Electrozinguée sur commande




Nous **D8347** consulter

DES FRAIS DE PORT SPECIAUX S'APPLIQUENT

<u>Tôlerie latérale</u>			
K	Tôlerie latérale complète avec custode Gauche	D8342-1	148.00
	Droite	D8342-2	148.00
L	Tôle de réparation sous custode Gauche	D8339-1	65.00
	Droite	D8339-2	65.00
M	Tôle de réparation pointe arrière Gauche	D8337-1	41.50
	Droite	D8337-2	41.50
N	Tôle soudée à l'avant de la pointe Gauche	D8344-1	74.90
	Droite	D8344-2	74.90
O	Latéral complet (sur commande) Gauche	D8346-1	Nous consulter
		D8346-2	
P	Fixation de traverse de capote	D8253	22.75
R	Arrêt de béquille de malle	D8254	22.75
S	Charnière sur pied-millieu avant 1965 pour porte "suicide"	D8258	55.00
T	Charnière sur porte "suicide" avant ou arrière	D8257	28.00
U	Prise de chauffage Gauche	D8249-1	62.00
	Droite	D8249-2	22.50
V	Fixation maître-cylindre NOUVEAU	D8247	53.90



DES FRAIS DE PORT SPECIAUX S'APPLIQUENT



74-2

LES PLANCHERS LATERAUX, LES FONDS DE COFFRE ET LES PANNEAUX ARRIERE SE TROUVENT SUR LA PAGE 84.

Carrosserie : Coque (2)



<p>(N) D8344-1</p>	<p>TOP QUALITE</p> <p>Coque complète 2cv. Electrozinguée.</p> <p>(K) D8347</p> <p>Nouvelle Qualité encore améliorée !</p> <p>(L) D8342-1</p> <p>(M) 48cm</p> <p>D8337-1</p> <p>D8339-1</p> <p>ELECTROZINGUE</p>
<p>(O) D8346-1</p> <p>Latéral complet 2cv tout assemblé. Electrozingué.</p>	
<p>D8249-2 (U) D8249-1</p> <p>Prises de chauffage au bas du tablier. Electrozinguées.</p>	
<p>Pied-milieu</p> <p>(A) D8258</p> <p>charnière avant sur pied-milieu avant 1965</p> <p>(B) D8252</p> <p>(C) D8280-3</p> <p>(D) D8257</p> <p>charnière sur porte suicide avant & arrière</p> <p>D8280-1</p> <p>1965>07-72 07-1972></p>	<p>compris</p> <p>D8355-1</p> <p>ELECTROZINGUE</p> <p>(C) 2CV 2 NERVURES</p> <p>TOP QUALITE</p> <p>(F) compris</p> <p>(G) D8343</p> <p>compris</p> <p>(D) D8292-1</p> <p>(E) D8292-3</p> <p>D8334-3</p> <p>D3096 uniquement (page 24)</p> <p>(C) D8356-1</p> <p>D3096 uniquement (page 24)</p> <p>TOP QUALITE</p> <p>DYANE NOUVEAU</p>
<p>(P) D8253</p> <p>D8254 (R)</p>	

TOUTES CES PIECES SONT ELECTROZINGUEES SAUF LES REFERENCES D8280-1 ET D8280-2.

75-2