


<b>CA</b>	Collier supérieur de colonne ancienne	<b>D3791</b>	TTC 7.70
<b>CB</b>	Bague plastique et caoutchouc	<b>D3793</b>	2.90
<b>CC</b>	Collier en bas de colonne	<b>D3785</b>	2.95
<b>CD</b>	Vis du collier CC	<b>D3786</b>	1.50
<b>Joint de bas de colonne pour</b>			
<b>CE</b>	ancienne	<b>D3787</b>	4.95
<b>CF</b>	récente	<b>D3789</b>	4.40
<b>CG</b>	Colonne de direction nue	<b>D3713</b>	71.00
<b>CH</b>	Manchon - Fourreau de colonne	<b>D3714</b>	21.50
<b>CJ</b>	Ecrou-Frein sur CD	<b>D8903</b>	0.15
<b>CK</b>	Ecrou sur CA	<b>D8914</b>	0.10
<b>CL</b>	Volant Monobranche Mousse	<b>D3715</b>	99.00
<b>CN</b>	Cache Central Noir seul	<b>D3716</b>	9.00
<b>CM</b>	Volant 2 branches Noir	<b>D3717</b>	<b>59.00</b>
<b>CO</b>	Cache Central Noir seul	<b>D3718 NOUVEAU</b>	5.70
<b>CP</b>	Cale caoutchouc Ancienne	<b>D3782</b>	4.75
<b>CR</b>	Flector de Direction + visserie LN LNA VISA C15 504/1973> BX 204 304 404 505 R12	<b>D074849</b>	8.50
			<b>Volants Sport ou Custom</b>
			<b>Voir page 98</b>

### ANTIVOL - NEIMAN

<b>NA</b>	Antivol complet 2cv et Mehari	<b>D3792</b>	129.50
<b>NB</b>	Boîtier contacteur 3 fils	<b>D3796</b>	22.90
<b>NC</b>	Bague de Blocage	<b>D3794</b>	34.00
<b>ND</b>	Cosse femelle pour neiman	<b>U460010</b>	0.55










































### CREMAILLERE

<b>A</b>	Pignon avec roulement 8 dents	<b>D3750</b>	24.95
	7 dents	<b>D3755</b>	25.40
	7 dents décollées 1er modèle	<b>D3756</b>	38.00
<b>B</b>	Écrou de pignon avec joint		
	- Tête hexagonale montage facilité	<b>D3758</b>	11.20
	- Tête crantée comme d'origine	<b>D3754</b>	7.90
<b>C</b>	Embout de barre de direction		
	Pas de vis normal	<b>D3760-1</b>	23.00
	Pas de vis inversé	<b>D3760-2</b>	23.00
<b>D</b>	Soufflet de barre de direction	<b>D3770</b>	5.10
<b>E</b>	Caoutchouc anti vibrations	<b>D3772</b>	2.80
<b>F</b>	Douille à aiguille en bas du pignon de crémaillère 8 dents	<b>D3759</b>	18.90
<b>F</b>	Bague pour 7 dents sauf D3756	<b>D3757</b>	3.90
<b>G</b>	Écrou d'embout de direction	<b>D3788</b>	2.50
<b>G+2xM+N+U</b>	Kit pour 1 embout	<b>D3783</b>	11.00
<b>H</b>	Crémaillère 7 dents	<b>D3795-7</b>	34.00
	8 dents	<b>D3795-8</b>	74.00
<b>J</b>	Kit de réparation des leviers		
	- modèle avec écrous frein	<b>D3790</b>	35.90
	- ancienne avec écrous crénelés et goupilles	<b>D3790-A</b>	40.90
<b>K</b>	Dé de rotule de crémaillère (1)	<b>D3773</b>	8.10
<b>L</b>	Rivet de bague d'usure	<b>D3774</b>	1.00
<b>LB</b>	Bague d'usure Cote Standard	<b>D3771</b>	9.45
<b>M</b>	Siège demi-lune	<b>D3780</b>	4.50
<b>N</b>	Ressort de Siège	<b>D3784</b>	3.50
<b>P</b>	Cache Mobile de Crémaillère	<b>D3761</b>	7.20
<b>Q</b>	Glissière de Cache Mobile	<b>D3762</b>	11.90
<b>R</b>	Ecrou du Collier	<b>D8914</b>	0.10
<b>S</b>	Ecrou-Frein de Rotule	<b>D8902</b>	0.35
<b>T</b>	Kit manchons de réglage		
	d'embouts de barre INOX massif	<b>D3763</b>	31.95
<b>U</b>	Goupille	<b>U450110</b>	0.30



Ca Kit complet Dyane Ami **D3999** 69.90



<p><b>(CN)</b></p>  <p><b>D3716</b></p>	<p><b>D3791</b></p>  <p><b>(CA)</b></p> <p><b>D8914</b> <b>(CK)</b></p>  <p><b>D3782</b></p>  <p><b>(CP)</b></p>	<p><b>D3785</b></p>  <p><b>(CC)</b></p> <p><b>(CJ)</b> <b>D8903</b></p>  <p><b>D3786</b> <b>(CD)</b></p> 	<p><b>(NC)</b></p>  <p><b>D3794</b></p>	<p><b>(CE)</b></p>  <p><b>D3787</b></p> <p><b>(ND)</b> <b>U460010</b></p> 	<p><b>(CF)</b></p>  <p><b>D3789</b></p>		
<p><b>D074849</b> Flector de direction LN LNA VISA C15 BX 504/1973&gt; 204 304 404 505 R12</p> <p><b>(CR)</b></p> 		<p><b>(NB)</b></p>  <p><b>D3796</b></p>	<p><b>(NA)</b></p>  <p><b>D3792</b> Avec contacteur Pour 2cv et Méhari uniquement</p>				
<p><b>D3793</b></p> 	<p><b>(CH)</b></p>  <p><b>D3714</b></p>	<p><b>(CB)</b></p>  <p><b>D3793</b></p>	<p><b>(CG)</b></p>  <p><b>D3713</b></p>				
<p><b>(A)</b></p>  <p><b>D3750</b></p>	 <p><b>D3755</b></p>  <p><b>D3756</b></p>	<p><b>(C)</b></p>  <p>filetage "normal"</p> <p><b>D3760-1</b></p> <p><i>vérifiez avant l'achat !!!</i></p>  <p>filetage inversé</p> <p><b>D3760-2</b></p>		<p><b>D3770</b> <b>(D)</b></p> 			
<p><b>(F)</b></p>  <p><b>D3757</b></p>	<p><b>DESSUS</b> <b>(F)</b></p>  <p><b>D3759</b></p> <p><b>DESSOUS</b></p>	<p><b>(N)</b></p>  <p><b>D3784</b></p>	<p><b>(M)</b></p>  <p><b>D3780</b></p>	<p><b>(G)</b></p>  <p><b>D3788</b></p>	<p><b>(K)</b></p>  <p><b>D3773</b></p>	<p><b>(R)</b></p>  <p><b>D8914</b></p> <p><b>(S)</b></p>  <p><b>D8902</b></p>	<p><b>D3754</b> conforme à l'origine</p> <p><b>D3758</b> <b>(B)</b></p>  <p>montage facilité ! <b>NOUVEAU</b></p>
<p><b>(P)</b></p>  <p><b>D3761</b></p>		<p><b>D3762</b></p> 	<p><b>(LB)</b></p>  <p><b>D3774</b></p> <p><b>(L)</b></p>  <p><b>D3771</b></p>	<p><b>(G+2xM+N+U)</b></p>  <p><b>D3783</b></p>			
<p><b>D3790</b></p>  <p><b>(J)</b></p>	<p><b>D3790-A</b></p>  <p><b>(J)</b></p>		<p><b>(U)</b></p>  <p><b>U450110</b></p>	<p><b>(H)</b></p>  <p><b>D3795-7</b></p> <p><b>D3795-8</b></p>			
<p><b>(T)</b> <b>D3763</b></p>  <p><b>QUALITE INOX MASSIF LA PAIRE</b></p>							

ECONOMISEZ DES REPARATIONS FUTURES : CHANGEZ VOS SOUFFLETS DE BARRE DE DIRECTION S'ILS SONT DEGRADES.