



CHAUFFAGE

		TTC
A	Manchon de chauffage feutre long seul pour ancienne	D7700 9.95
AAB	Kit 2 manchons + 1 plus fin feutre pour ancienne	D7702 38.00
C	Tuyau chauffage mousse à recouper 2cv-Dyane-Mehari	D7760 8.50
	Ami 6 - Ami 8	D7771 7.50
Cb	Tuyau désembuage dégivrage	D7765 6.20
CM	Tuyau air frais Mehari	D7780 7.50
D	Tuyau d'évacuation 2cv6 Dyane 6, Mehari	D7710 3.00
DB	Idem en caoutchouc avec joint	D7730 12.50
D	Tuyau d'évacuation 2cv4	D7720 3.35
CD	Kit 2cv6 composé de : 2 manchons de chauffage + 1 tuyau de dégivrage + 2 tuyaux d'évacuation	D7775K 26.90
DM	Tuyau dégivrage Mehari	D7712 6.50
E	Joint caoutchouc de tuyau d'évacuation sur l'aile	D7740 4.90
F	Collier de serrage	U450622 0.90
G	Ressort boîte de chauffage	D7699 1.75
H	Agraffe sur levier gauche	D7698 8.90
J	Agraffe sur levier droit	D7698-2 2.25
K	Commande de Chauffage (vérifiez le coté du câble)	
	2cv - Mehari câble à gauche	D7830 23.20
	câble à droite	D7829 42.60
L	Boule (acier) Grise	D7831 4.30
	Chromée	D7832 4.50

Câble de chauffage

Câble + gaine :		<i>Entre :</i>
M	manette et habitacle moteur	D5820 12.60
N	les deux boîtes de chauffage	D5821 11.00
P	Bride de câble Gauche double	D7695 4.10
Q	Bride de câble Droit simple	D7696 4.70
R	Serre-câble double	D7697 7.50

VOLET

STUV	Volet aération avec joint et baguette Alu (+ écrous)	D8410 64.00
S	Volet seul acier	D8409 34.90
	INOX	D8425 64.00
	spécial avant 09-1962 acier	D8402 46.00
T	Joint caoutchouc seul	D8405 9.50
U	Baguette seule (sans écrous)	
	Alu comme à l'origine	D8408 12.90
	Inox Super Qualité	D8403 16.00
V	Lot de 12 écrous de baguette	D8406K 2.40
W	Molette plastique commande volet ancienne Noire	D8407 2.50
X	Molette caoutchouc récente	D8411 3.60
Y	Moustiquaire de Volet Récente	D8404 59.00
Z	Axe	D8413 3.50
ZB	Goupille	U450110 0.30



 (A) D7700	 D7702	 air frais MEHARI	 D7712 (DM) dégivrage MEHARI
 D7760 diam. ext. 97mm		 D7765	 D7780
 D7771 diam. ext. 75mm AMI		 U450622	 D7740 SOUFFLET CAOUTCHOUC SUPER QUALITE. REMPLACE D7710 + D7740
 KIT 2CV6 D7775K	 D7831	 D7832	 D7730
 D5820		 D5821	
 D7830 Retenue de gaine de ce côté		 D7829 Retenue de gaine de ce côté INOX	
 D8406K D8408 ALU ou D8403 INOX D8409 acier D8425 INOX D8405 D8410 KIT COMPLET (avec baguette Alu et volet acier) STUV 2cv jusque 09-1962 acier électrozingué		 D7698	 D7698-2
 D7699		 D8413	 D8407 PIECE N°28 SUR VUE T D'OCCASION : NOUS CONSULTER
 D8411		 D8411	

DES FUITES D'EAU VERS L'INTERIEUR DE LA VOITURE PEUVENT PROVENIR DU JOINT DE VOLET QUI SERT AUSSI DE CHARNIERE.